



BASES FRACTURADAS DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA ZAPOTE
ENTRE PEJIBAYE Y EL AGUILA (COORDENADAS 511.300/344.700)



VADO POR EL RIO UVITA ENTRE LOS POBLADOS DE UVITA Y BAHIA.
COORDENADAS 491.350/346.700

Puente Río Balzar

El mismo se encuentra en buenas condiciones y el paso sobre esta infraestructura se puede hacer sin problemas.

Recomendaciones

- Con el fin de evitar el proceso de erosión que se da en el margen izquierdo de este río en el paso del puente, se recomienda colocar una colchoneta de gaviones en un tramo de 50m río arriba del extremo izquierdo del puente. (División de Obras Públicas. MOPT)

3. PUENTE ESTERO AZUL

Este puente se localiza en la vía que comunica los poblados de finca 12 y Savegre.

Por efecto de la erosión, los rellenos de aproximación de este puente fueron completamente arrasados. El MOPT trabaja en la construcción de los mismos.

B. Deslizamientos

CARRETERA COSTANERA SUR ENTRE DOMINICAL - UVITA

Por las características topográficas y geológicas de este sector, la vulnerabilidad a los deslizamientos es muy alta. Debido a las fuertes lluvias de la vía que mantuvieron esta comunicación inhabilitada.

Recomendaciones

Solicitarle a la compañía constructora de la Carretera Costanera Sur que realice un estudio detallado de los deslizamientos en este tramo, con el fin de tomar las medidas necesarias.




Comisión Nacional de Emergencia

TELEFONO: 20 - 2020 - FAX: 20 - 2054
APARTADO · 5258 - 1000 · SAN JOSE, COSTA RICA






Comisión Nacional de Emergencia
TELEFONO 20 - 2020 - FAX: 20 - 2054
APARTADO . 5258 - 1000 - SAN JOSE, COSTA RICA





Comisión Nacional de Emergencia
TELEFONO 20 - 2020 - FAX 20 - 2054
APARTADO 5258 - 1000 - SAN JOSE, COSTA RICA





PUENTE PRINCIPAL Y PEATONAL SOBRE EL RIO BALZAR. CIUDAD CORTES